

## Соединение с присоской (жесткое)


SAUG-ANB G1/4-IG 42

№ детали.:10.01.49.00045

<https://www.schmalz.ru/10.01.49.00045>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Монтажные элементы > Комплект вакуумного захвата  
PXT > Технологии соединений PXT > SAUG-ANB G1/4-IG 42

### Соединение с присоской (жесткое)




Резьба G1: G1/4"-F

Тип: int. vacuum feedthrough

Длина L: 42 mm

Соединение присоски: G1/4"-F

### Конструктивные данные



| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| B       | 22,40 mm |
| G1      | G1/4"-F  |
| H       | 20 mm    |
| H2      | 29,50 mm |
| L       | 42 mm    |